



Wiadomości

Niedziela, 13 sierpnia 2017

Rozszczelnienie zbiornika na "Glimarze"

Dzisiejszej nocy (13.08.2017 r.) na terenie byłej Rafinerii Nafty „Glimar” doszło do rozszczelnienia zbiornika w którym prawdopodobnie był przechowywany kwas. Na miejscu czynności podjęli Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Gorlicach oraz jednostka ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Uspokajamy że wydostająca się substancja nie przedostała się do rzeki Ropy ani do miejskiej oczyszczalni ścieków która jest niezależna od oczyszczalni rafineryjnej.

Zakład uzdatniania wody znajdujący się w Ropicy Polskiej jest w pełni bezpieczny i można bez ograniczeń korzystać z miejskich sieci wodociągowych.