



Wiadomości

Poniedziałek, 27 lipca 2020

Informacja dotycząca wycieku na potoku Bystrzanka

Dziś rano doszło do wycieku oleju do potoku Bystrzanka (która wpada do Ropy), po tym jak na terenie budowy mostu przewróciła się koparka. W związku z tym zdarzeniem – profilaktycznie - na okres 3 godzin, wyłączone zostaje ujęcie wody (w Ropicy Polskiej) dla mieszkańców Gorlic. Zapas wody w obrębie ujęcia jest na tyle duży, że mieszkańcy nie powinni odczuć jej braku.

Sytuacja jest pod kontrolą i nie ma zagrożenia - na miejscu pracują zastępy PSP z Gorlic i jednostki OSP z Szymbarku. W użyciu są rękawy sorbcyjne, które pozwolą zatrzymać ciecz i usunąć ją z potoku, oraz naturalny sorbent w postaci słomy.

fot. Lech Klimek/ Gazeta Gorlicka