



Wiadomości

Środa, 26 kwietnia 2017

Wyciek substancji ropopochodnej

Urząd Miejski w Gorlicach informuje, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. służby Straży Pożarnej, Policji oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie podjęły działania związane z ustaleniem przyczyny przedostania się substancji ropopochodnych do cieku wodnego na odcinku Hurtowni zlokalizowanej przy ul. 11 Listopada i bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.



Ustalono, że substancja ta pochodzi z ocieków z placu składowego wynajmowanego przez firmę „FOLPAP”. Firma ta posiadała umowę zawartą na składowanie makulatury – gromadziła także na placu nielegalnie (pozaumownie) pojemniki, w których podczas prowadzonej kontroli zostały zidentyfikowane pozostałości substancji ropopochodnej. Substancja z pojemników najprawdopodobniej podczas ich płukania przedostała się do kanalizacji deszczowej oraz cieku wodnego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał do analizy próbki wody z cieku oraz kanalizacji deszczowej i w zależności od wyników podejmie stosowne działania.



Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gorlicach w trybie natychmiastowym wypowiedziało umowę firmie FOLPAP.